

Л 2015

1333

ISSN—0135—406X

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СССР
ТАШКЕНТСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРОВ ИРРИГАЦИИ И МЕХАНИЗАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ
МАШИННО-ТРАКТОРНОГО
ПАРКА**

Труды ТИИИМСХ, выпуск 117

Ташкент — 1980

СО Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.
Батырмухамедов Д.К.	Исследование углов атаки деталей, изнашивающихся в результате ударов о сыпучую среду.....	4
Бутаев Ш.А., Назаров К.М.	Универсальная имитационная модель функционирования машинного парка (МП).....	13
Газизбеков А.Б., Грудцын В.П., Халиков У.Т.	Исследование обзорности и усилия на органах управления унифицированной герметичной кабины ТТЗ, установленной на хлопкоуборочной машине I4XB-2,4.....	22
Иофимов С.А., Арановский М.М., Анарбаев С.Ж.	Режимы и параметры оценки технологического состояния тракторного двигателя при тестовом диагностировании.....	26
Карбаев Т.А., Мартыненко А.В.	Некоторые вопросы повышения стабильности картофелепосадочных машин.....	30
Ландсман М.И.	Классификация рабочих мест механизаторов по шуму для машин, применяемых в хлопководстве.....	33
Луценко М.С.	Определение показателей использования техники с использованием условных эталонных единиц.....	44
Михайловский Н.М., Нечаев Б.К.	О ремонтпригодности двигателей "Зил-130".....	59
Неткачев Д.И.	Эксплуатационные свойства виноградной мезги.....	62

Сулайманов С.	Результаты исследования шума шпиндельных барабанов хлопкоубо- рочных машин.....	69
Тажиidinov К.А.	Теплофизические свойства семян и вороха изеня.....	73
Турсаев А., Урдиев Ш.	Технологический процесс очистки семян сакасула, черкеза и чого- на.....	77
Хайдаров Т.А.	Датчики угла поворота рулевого колеса и вала вилки переднего колеса тракторе МТЗ-80Х.....	88
Хайдаров Я.Х., Цвиг Б.Г.	К вопросу изучения оптимизации параметров колебательной системы хлопководческих тракторов.....	93
Дадабаев Ф.К. Шполянский И.Д.	Некоторые результаты исследова- ния износостойкости, работоспо- собности и стабильности работы съемника-чистителя.....	100
Юрков М.М.	Исследование шума в тракторной кабине с повышенной поверхностью остекления.....	107